



1998-02-02

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1312

tillv SZD
typ PW-5

Sid 1 (1)

Utbyte av huvöppnings handtag

- | | | |
|---|---------------|---|
| 1 | Berörda typer | PW-5, s/n tom 17.08.018 utom 17.08011 |
| 2 | Tidsfrist | 98-04-30 |
| 3 | Orsak | Färgmärkningen på handtagen för huvöppning är felaktig |
| 4 | Åtgärder | Byt ut handtagen i enlighet med SB 8/PW-5/97 |
| 5 | Dokumentation | Införes i Modifierings- och reparationsjournal samt flygplanjournal av segelflygtekniker. |
| 6 | Material | Beställes av tillverkaren |
| 7 | Referenser | Tillverkarens Service bulletin 8/PW-5/97 |
| 8 | Övrigt | Detta STM ersätter STM L-extra daterat 97-03-12 |