

Förbättring av huvnödfällning

- | | | |
|---|---------------|---|
| 1 | Berörda typer | LS 6, Alla modeller försedda med 40cm bred instrumentbräda. Flygplan med den 27 cm breda brädan är ej berörda om ej andra utbyggnader i sidled finns. |
| 2 | Tidsfrist | Åtgärd 1 – 5 före flygning |
| 3 | Orsak | Huven kan haka upp sig på instrumentbrädan. |
| 4 | Åtgärder | 1 –5 i enlighet med TM 6036 |
| 5 | Dokumentation | Införes i modifierings- och reparationsjournal samt flygplanjournal av segelflygtekniker. |
| 6 | Material | - |
| 7 | Referenser | TM 6036 |