

Revidering av Maintenancemanual

1. Berörda typer LS8-18 alla s/n med engelsk manual.
2. Tidsfrist 2002-04-30
3. Orsak Diverse ändringar.
4. Åtgärder Byt ut följande sidor i maintenance manual mot nya av utgåva "Feb. 2000":
0-2, 0-3, 0-4, 1-5, 1-9, 2-1, 2-4, 2-5, 5-1, 5-2.
5. Dokumentation Åtgärder införes i Modifierings- och reparationsjournal samt i flygplanjournal och referensblad för flyghandbok av segelflygtekniker.
6. Material Kan beställas av tillverkaren eller Segelflyget.
7. Referenser Tillverkarens bulletiner: TM 8008