

Byte av hävarm för luft- och hjulbroms

- | | | | |
|----|---------------|--|-------------------------------|
| 1. | Berörda typer | Genesis 2 | s/n 001, 003, 2001-2008, 2010 |
| 2. | Tidsfrist | 2002-04-30 | |
| 3. | Orsak | Utbyte av hävarm i bromssystemet för att öka bromsverkan på hjulbromsen. | |
| 4. | Åtgärder | Enligt SB 1999-02. | |
| 5. | Dokumentation | Åtgärder införes i Modifierings- och reparationsjournal samt i flygplanjournal av segelflygtekniker. | |
| 6. | Material | Kan beställas av tillverkaren. | |
| 7. | Referenser | Tillverkarens bulletiner: SB 1999-02 | |