

Kontroll av skevrodrorens restmoment

- | | | | |
|----|---------------|--|-------------------|
| 1. | Berörda typer | Mistral C | Alla serie nummer |
| 2. | Tidsfrist | Före nästa flygning. | |
| 3. | Orsak | Det har visat sig att skevrodrorens restmoment i vissa fall ligger utanför tillåtna gränser. | |
| 4. | Åtgärder | Kontrollera skevrodrorens restmoment enligt instruktioner i "Maintenance manual". Om restmomentet ligger utanför tillåtet område, utför en reparation enligt instruktioner i "Operational Instructions". | |
| 5. | Dokumentation | Åtgärder införes i Modifierings- och reparationsjournal samt i flygplanjournal av segelflygtekniker. | |
| 6. | Material | Kan beställas från tillverkaren. | |
| 7. | Referenser | Tillverkarens bulletiner: TM 329-013
LBA LTA 2001-089 | |