



05-03-30

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
Allmänna informationer

A-1002

Fournier Rhein Flugzeugbau

A

Sid 1 (1)

RF-5, RF-5B

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
		LVA 1836	Magnet Bendix S4RN21. Kontroll av impulskoppling		
L-1081	TM S-02-82	LTA 83-15	Kontroll av fuktskador i stjärtparti (alla S/N)	RF 4, 4D, 5, 5B: alla	Årstillsyn, dock senast 83-04-30
L-1131	TM S-01-85/1		Inspektion av bakre stabilisatorfäste	RF 5, 4D	86-04-30
L-1245	SB S-02-91	LTA 92-351	Kontroll av bultar i luftbromssystemet	RF 5, 5B: alla	Vid nästa 50h eller 100h tillsyn.

LTA finns på: www.lba.de

TM finns på: