



05-03-30

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
Allmänna informationerA-1004  
Glasflügel  
**F**  
Sid 1 (1)

## Mosquito 303

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
L-1038	TM 303-9	LVA 1532 LTA 79-332	Ändring av flyghandbok och checklista – nödfällning av huv	Mosquito & Mosquito B 1-161	79-08-20
L-1174	TM 303-12	LTA 88-28	Inspektion och utbyte/förstärkning av höjdroderbeslag	Mosquito & Mosquito B Alla	Åtgärd 4.1 & 4.2: före nästa flygning Åtgärd 4.3: vid daglig tillsyn tills åtgärd 4.4 utförts Åtgärd 4.4: snarast, dock senast 88- 07-30
L-1188	TM 303-13	LTA 88-280 88-280/2 88-281	Höjning av max tillåten gångtid – ändring av underhållshandbok	Mosquito & Mosquito B Alla	Årstillsyn, dock senast 89-04-30
L-1297	TM 303-18		Kontroll av huvmekanism	Mosquito: 1-77, 79-100, 102 Mosquito B: 103-189, 191-200	Åtgärd 1: 97-04-30, därefter varje årstillsyn Åtgärd 2: 97-4-30
L-1298	TM 303- 21	LTA 95-102	Ändring av underhållshandbok med avseende på roderbalansering	Mosquito & Mosquito B upptill-123 utrustade med kolfiberskevroder	97-04-30
L-1359	TM 303- 22	LTA 2000-318	Gångtidsförlängning och ändring av maualer	Mosquito & Mosquito B Alla	Före 6000h gångtid, dock senast 2002- 04-30
L-1431	TN 303-23	LTA 2003-005	Utbyte av sidroderlängarm	Mosquito & Mosquito B Alla	03-04-30