



2010-06-03

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
Allmänna informationer

A-1005

Grob

A

Sid 1(3)

Astir: CS, CS 77, Jeans

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
L-1006	TM 102-3	LTA 76-226	Ändring av tyngdpunktskoppling		Före nästa vinschstart, dock senast 77-03-31
L-1007	TM 102-4	LTA 76-273	Modifiering av höjdstyrssystemets låsning		79-10-15
L-1020	TM 102-6	LVA 1304	Montering av bricka till lintrissa för urkopplingslina	Astir CS: 1070-1199, 1300-1315	Senast en månad efter 77-10-03
L-1021	TM 102-7	LVA 1325 LTA 77-255	Införande av stopp för begränsning av skevroderutslag	Astir CS: 1001-1536	Nästa årstillsyn, dock senast 77-11-01
L-1023	TM 102-8	LVA 1364	Utbyte av sidroderhävvarm	Astir CS: 1180-1536 Astir CS 77: 1613-1679 Astir CS Jeans: 2001-2248	Nästa årstillsyn, dock senast 78-03-21
L-1046	TM 306-13	LVA 1621 LTA 80-96	Modifiering av inspektionslucka på kropsryggen	Astir CS: 1001-1028 om luckan är inbyggd Astir CS: fr.o.m.1029 Astir CS 77: fr.o.m.1601 Astir CS Jeans: från 2001-	Åtgärd 4.4: före varje flygning tills 4.2 åtgärdats. Åtgärd 4.2: nästa årstillsyn, dock senast 81-04-30
L-1061	TM 306-16	LVA 1741 LTA 81-125/2	Utbyte av kulkoppling i styrsystemet för höjdrodret	Astir CS: alla Astir CS 77: alla Astir CS Jeans: alla	Årstillsyn, dock senast 82-04-30
L-1062	TM 306-17	LVA 1742 LTA 81-126	Utbyte av infästningsbultar för stabilisatorn	Astir CS: 1001-1536	Årstillsyn, dock senast 82-04-30



2010-06-03

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
Allmänna informationer

A-1005

Grob

A

Sid 2(3)

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
L-1119	TM 306-26		Inspektion och utbyte av bromshävarmar i vingarna	Astir CS: 1001-1536 Astir CS 77: 1601-1844 Astir CS Jeans: 2001-2248	Åtgärd 4.1 före nästa start Åtgärd 4.2: senast 86-04-30 Åtgärd 4.3: före nästa start och vid varje daglig tillsyn tills 4.4 är genomförd Åtgärd 4.4: vid behov, dock senast vid 3000h gångtid
L-1206	TM 306-29 320-5		Inspektion och utbyte av vingtappar	Astir CS: alla Astir CS 77: alla Astir CS Jeans: alla	Åtgärd 4.1 – 4.4 Utföres före nästa flygning Åtgärd 4.5 Utföres då så erfordras enl. 4.2 eller 4.3, dock senast 92-12-31
L-1219	TM 306-27/1	LTA 89-209/2	Inspektion av sidhängda rodergångjärn	Samtliga	Vid varje årstillsyn
L-1235A	TM 306-31 315-49 320-6 817-36		Kontroll av stopp för luftbromsar	Samtliga	93-04-30
L-1256A	TM 306-30/2	LTA 93-041	Höjning av max gångtid	Astir CS: 1001-1536 Astir CS 77: 1601-1844 Astir CS Jeans: 2001-2248	1: Ännu ej fastställd, Åtgärd 1 2: Före 3000h gångtid, Åtgärd 2, 3, 4. 3: Före 3000, 6000, 7000 8000 9000 10000, 11000 h gångtid, Åtgärd 6 4: Före 9500, 10500, 11500 h gångtid, Åtgärd 7
L-1281	TM 306-33	LTA 94-317	Utbyte av höjdroderhävarm	Astir CS: 1001-1536 Astir CS 77: 1601-1844 Astir Jeans: 2001-2248	95-04-30



2010-06-03

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
Allmänna informationer

A-1005

Grob

A

Sid 3(3)

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
	TM 306-34		Höjdroderbalansering	Astir CS: 1001-1536 Astir CS 77: 1601-1844 Astir CS Jeans: 2001-2248	
	VTM 306-38	LTA 2004-168	Inspektion av stabilisatorinfästningen	Astir CS: 1001-1536	
	MSB 306-38/2	EASA AD 2006-0150	Utbyte av stabilisatorinfästningar	Astir CS: 1001-1536	Senast 2006-09-30, därefter: Inspektion varje årstillsyn Utbyte ”kula” var 1000 start eller var 10:e år
	MSB 306-40		Revisionsstatus flyg- & underhållsmanualer	Astir CS: Samtliga Astir CS 77: Samtliga Astir CS Jeans: Samtliga	
			Modificeringar		
M-1001	TM 102-2		Höjning av max flygvikt utan vattenbarlast	Astir CS: alla	
M-1003	TM 102-5		Ändrat toleransområde för vingarnas pilform	Astir CS:1001-1437	
M-1008			Inbyggnad av utbytbara pilottrimvikter	Astir CS from 1001 Astir CS 77 From1601 Astir Jeans From 2001	
	MSB- Grob-003	EASA AD 2010-0053	Vattenballast, kontroll av slanganslutning	Astir CS: alla Astir CS 77: alla	Före nästa flygning. Därefter årligen.