



2010-06-03

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
Allmänna informationer

A-1005

Grob

**D**

Sid 1(2)

## G 104 Speed Astir II, IIB

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
L-1047	TM 320-2	LVA 1650	Modifiering av huvlåsning	Speed Astir II, IIB: 4001-4107	Årstillsyn, dock senast 81-04-30
L-1054	TM 320-3	LVA 1733 LTA 80-303	Kontr. av indikering för stabilisatorns korrekta montering	Speed Astir II, IIB: 4001-	Årstillsyn, dock senast 82-04-30
L-1206	TM 320-5		Inspektion och utbyte av vingtappar	Speed Astir II, IIB: alla	Åtgärd 4.1 – 4.4 Utföres före nästa flygning Åtgärd 4.5 Utföres då så erfordras enl. 4.2 eller 4.3, dock senast 92-12-31
L-1219	TM 306-27/1	LTA 89-209/2	Inspektion av sidhängda rodergångjärn	Samtliga	Vid varje årstillsyn
L-1235A	TM 320-6		Kontroll av stopp för luftbromsar	Samtliga	93-04-30
L-1327	TM 320-7	LTA 98-480	Gångtidsförlängning	Speed Astir II: 4001-4027 Speed Astir IIB: 4028-4107	Åtgärd 1,2 & 3: före 3000h gångtid Åtgärd 3: vid 3000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 & 11000 h gångtid Åtgärd 4: vid 9500, 10500, 11500h gångtid
L-1455	MSB320-08	2003-238	Modifiering av nödfällningsmekanism	Speed Astir II: 4001-4027 Speed Astir IIB: 4028-4107	04-03-30
	MSB-Grob-003	EASA AD 2010-053	Vattenballast, kontroll av anslutningar	Speed Astir II, IIB: alla	Före nästa flygning Därefter årligen



2010-06-03

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
Allmänna informationer

A-1005

Grob

**D**

Sid 2(2)