



05-03-30

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
Allmänna informationer

A-1006-A

Hoffmann Flugzeugbau  
Diamond**A**

Sid 1 (3)

## H-36 Dimona, H36 VT

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
	SB 1		Gasreglage	H 36: 3601, 3602, 3604, 3605, 3609-3611	
	SB 2		Möjlig vatten ansamling	H 36: tom 3619	
	SB 3/2		Dålig limning av vingstruktur	H 36; 3601-3616, 3618-3619, 3501-3503	
	SB 4		Ändring av rodrens vikt och moment	H 36; samtliga	
L-1088	TM 6		Kontroll av bränslemängd	H 36: 3501-3514, 3516-3518, 3601-3630, 3641, 3643	Före nästa flygning, dock senast 84-01-10
L-1089	TM 7/2		Kontroll av sprickbildning i motorfästen	H 36: 3601-3630, 3641, 3643, 3644, 3655, 3667, 3501- 3514, 3516-3518, 3522, 3531	Moment 4.1, 4.2, 4.3 :före nästa flygning efter 84-01-10 Moment 4.4: årstillsyn, dock senast 84-04-30
	SB 8		Ändring av skevroderutslag	H 36: Samtliga	
	SB 9		Ökning av max flygvikt	H 36: to m 36143 och tom 3539	
L-1122A	TM 13/1	LTA 85-128/2 BAZ AD Nr 60	Inspektion och utbyte av bränsletank	H 36: Samtliga tom tillvår 1984	4.1: nästa 100h / Årstillsyn. 4.2: vid varje 100-h tillsyn, se även ny utg. av tillsynslistan UHB enl. 4.1, till dess tanken bytts ut enligt 4.3 4.3 om defekter enl. 4.2 upptäckes
L-1136	TM 11		Änglås i bränslesystemet	H 36: tom. 36143 & 3539	Åtgärd 1 & 2: före nästa flygning. Åtgärd 3: 87-04-30
L-1137	TM 14, 14/2		Montering av höjdstyrverk	H 36: Samtliga	Före nästa flygning
L-1138	TM 15 Arbeits- anweisun g nr 5		Höjdstyrverkets främre infästning	H 36: Samtliga	Inom de närmaste 50h flygtid



05-03-30

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
Allmänna informationer

A-1006-A

Hoffmann Flugzeugbau  
Diamond**A**

Sid 2 (3)

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
	SB 17		Infästningar för axelremmar	H 36: 3501-3539, 3601-36143	
	SB 18		Operativa begränsningar	H 36: Samtliga	
L-1139A	TM 19		Extra beslag i vinginfästning	H 36: Samtliga	87-12-31
	TM 21		Huvulåsning	H 36: 36220-36249, 36252-36253, 36255	
L-1177	TM 24 Arbeits- anweisun g nr 9		Kontroll av huvudvingbultar	H 36: tom 36268	Före nästa flygning
L-1187	SB 22		Modifiering av stabilisatorlåsning	H 36: tom 36271 utom 36117, 36248	Vid nästa 50h / 100h tillsyn
L-1228	SB 25/1	ABZ AD No. 65	3000 h inspektion, höjning av gångtid samt begränsning av livslängden på vissa komponenter	H 36: Samtliga	92-04-30
L-1300	TM 50/1		Ändring av underhållshandbok	H 36: Samtliga	97-04-30
L-1301	TM 51	Austro control AD 85	Kontroll av höjdroder	H 36 Dimona: Samtliga H36VT: 36275	1: inom 20 driftstimmar 2: om sprygel eller roderhornet är löst, skadat, korroderat, eller om tecken på röta finns skall åtgärden göras omedelbart. I övriga fall i samband med 3000h kontroll 3: Om åtg. 2 ej är utförd och obehandlade områden hittas skall åtg. 3 göras
	SB 56		Kontroller för övergång till blyfritt bränsle	H 36: Samtliga	
L-1382B	SI 36-004/1	LTA 2001-076/2	Kontroll av huvulåsningmekanism	H 36 vers. MkII: from 36220 H 36-VT: alla	Vid varje årstillsyn



05-03-30

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
Allmänna informationer

A-1006-A

Hoffmann Flugzeugbau  
Diamond**A**

Sid 3 (3)

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
L-1383A	SI 36-003/1	LTA 2001-067	Kontroll av vevhus och motorfäste	H 36 VT: alla med motor med s/n enligt Rotax SB 912-028, 912-029, 914-016, 914-017, 914-018	Vid varje 25h tillsyn
L-1399	MSB36-71	2002-111	Huvlåsning	H36 Dimona: from 36220-	Åtgärd 1: inom 5 flygtimmar, dock senast 02-01-31 Åtgärd 2: Före nästa flygning
L-1408	MSB36-73		Förgasarfläns	H 36 VT: Samtliga	Nästa tillsyn, dock senast 03-02-28
L-1415A	MSB 36-76/1	LTA 2002-237	Markering Vne	H 36 0-36680	Nästa tillsyn, dock senast 02-08-31
L-1460	MSB 36-084		Gångtidsförlängning av Rotax	H 36 VT: Alla tillverkade före 23 juni 2003	04-03-30
L-1461	SI 36-012		Bränsleindikator	H 36: alla	Frivillig
	OSB 36-085		6000 h inspektion	H 36: Samtliga	
			<b>Driftserfarenheter</b>		
D-1005			Korrosion /sprickbildning i landställsinfästning		
			<b>Modificeringar</b>		
M-1021			Höjning av max flygvikt och max vikt utan vingar	H-36 Dimona: tom. 36143, 3539	Årstillsyn, dock senast 85-04-30

LTA finns på: [www.lba.de](http://www.lba.de)TM finns på: <http://www.diamond-air.at>  
[www.diamondair.com](http://www.diamondair.com)