



2007-09-20

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
Allmänna informationer

A-1008

Intreprinderea IS

A

Sid 1 (2)

IS 28 M2

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
		LVA1836	Bendix magnet S4RN21. Kontroll av impulskoppling		
L-1090	SB IS-28M2/EO-8		Ökning av tid mellan större tillsyner	IS-28 M2: alla IS-28 M2A: alla	Nästa 100h / årstillsyn, dock senast 84-04-30
L-1091	SB IS-28M2/EO-10		Kontroll av styrsystem och ändring av flyghandbok	IS-28 M2: alla	Nästa 100h / årstillsyn, dock senast 84-04-30
L-1125	SB IS-28M2/EO-12		Förlängning av livslängden	IS-28 M2: samtliga	1986-04-30
L-1134	SB IS-28M2/EO-14		Modifiering av hjulbromswiresystem	IS-28 M2: tom 66	Åtgärd 4.1: Före nästa flygning Åtgärd 4.2: Före nästa flygning om hållaren uppvisar sprickbildning I annat fall före 1986-12-31

IS 28 B2

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
	IS28B2-EO-06		Främre sits	IS-28 B2: 01-130	
	IS28B2-EO-07		Indikering rörande vinglåsning	IS-28 B2: 01-163	
	IS28B2-EO-12		Kontroll av styrorgan	IS-28 B2: 01-320	



2007-09-20

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
Allmänna informationer

A-1008

Intreprinderea IS

A

Sid 2 (2)

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
	IS28B2-EO-14		Modifiering av styrorgan för skevroder	IS-28 B2: 01-160	
	IS28B2-CO-18		Förstärkning av struktur runt landningsställ	IS-28 B2: 323-340	
	IS28B2-EO-25		Kontroll av reglage för luftbroms	IS-28 B2: 01-364	
	IS28B2-EO-26		Gångtidsförlängning	IS-28 B2: samtliga	

LTA finns på: www.lba.de

TM finns på: