



2010-06-03

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
Allmänna informationer

A-1015

Scheibe
Motor**B**

Sid 1 (8)

SF-25A

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
		LVA 846	Inspektion och utbyte av skevrodrens vinkelhävarm	SF 25 A: samtliga	
		LVA1154A	Kontroll av magnetomkopplare (gäller Bendix P/N 10-357 XXX, 10-126 XXX och 10-157 XXX)		
L-1009	TM 653-6/76	LVA 1241 LTA 76-297	Kontroll och rengöring av bensintank och bränslesystem	SF25A: samtliga	Senast 77-05-15
L-1068	TM 653-40	LVA 1804 LTA 82-49	Kontroll av främre stabilisatorfäste	SF-25A: samtliga	Senast 82-05-31
L-1220	TM 653-28 edition 2		Livstid för flexibla bränsleledningar i flygkroppen	SF 25: samtliga modeller	
L-1267	TM 653-62 Arbeitsan weisung 653-62- 142	LTA 94-261	Kontroll och förstärkning av luftbromsens linhjulsfäste i vingen	SF-25A: samtliga	1: Före nästa flygning 2: Åtgärd 1 skall utföras vid varje 100h-tillsyn tills åtg. 3 är utförd 3: Vid nästa årstillsyn
L-1306	TM 653-67 TM 770-20	LTA 97-140	Kontroll o ev byte av bränslekran	SF 25: Samtliga	Före nästa flygning
	TM 653-91	EASA AD 2009-0132	Trimroder	SF 25: Samtliga	Åtgärd 1: vid nästa periodiskbesiktning Åtgärd 2: tills åtgärd 3 är utförd Åtgärd 3: före nästa flygning om trimmens drivarm är lös
			Bestämmelser		
B-1001			Dimensioner hos sidroderlinor i segelflygplan tillverkade av Scheibe Flugzeugbau		



2010-06-03

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
Allmänna informationer

A-1015

Scheibe
Motor**B**

Sid 2 (8)

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
			Driftserfarenheter		
D-1003			Höjdroderanslutning	SF 25	
D-1006			Fuktskador i vingbalkar	SF 25: Samtliga	

SF-25B och D

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
		LVA 550	Utbyte av packning (gäller förgasare Zenith RXZ...)		
		LVA584A	Utbyte av nedre motorupphängningsbulnen	SF 25 B: 4601-46174: 4801-4831	
		LVA 648	Installation av perlonband i bagageutrymme	SF 25 B: from 4601- from 4801-	
		LVA 682	Installation av förvärmningsanordning för förgasarlufden	SF 25 B: 4601-46253 4801-4828	
		LVA 683	Utbyte av magnetomkopplare		
		LVA1015	Införande av kondensator (med motor MS 1500/2, MS 1500/2U och Start 45SG med Dittel radio FSG 12, 15 och 16)		
		LVA1016	Inspektion och förstärkning av skevrodrens hävarmar	SF 25 B: samtliga	
		LVA1057	Motor: STARK STAMO. Instsamtidig av låsbleck		
		LVA1113	Kontroll av bränslemängdsindikator	SF 25 B: 4601-46258 4801-4868	
		LVA 1154A	Kontroll av magnetomkopplare (gäller Bendix P/N 10-357 XXX, 10-126 XXX och 10-157 XXX)		
L-1009	TM 653-6/76 653-1/76	LVA1241 LTA 76-297	Kontroll och rengöring av bensintank och bränslesystem	SF25B 4601-4645	Senast 77-05-15
L-1018	TM S02-77	LVA1303 LTA 77-217	Kontroll av svetsfog i bakre upphängningsbult för stabilisator	SF 25B: 4801-4868	Före nästa flygning efter 77-10-03



2010-06-03

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
Allmänna informationer

A-1015

Scheibe
Motor**B**

Sid 3 (8)

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
L-1029	TM 5	<u>LVA1462</u> LTA 78-269	Kontroll av sprickbildning i vevhus (STARK STAMO MS 1500/1 MS 1500/2)	SF 25B samtliga med motor: Flygmotor STARK STAMO-MS 1500/1 STAMO-MS 1500/2	Åtgärd enl. mom. 3.1: 79-03-15 Åtgärd enl. mom. 3.2, inom 10 timmars gångtid, därefter upprepas var 50 gångtimme tills åtgärd enl. tillverkarens ändringsmeddelande no4 införts. Vid sprickbildning eller oljeläckage skall motorn omedelbart åtgärdas.
		LVA 1610	Kontroll och vid behov utbyte av impulskoppling (Slick-modellen)		
L-1063	TM 653-95	<u>LVA1769</u>	Sänkning av max kontinuerligt varvtal (STARK STAMO MS 1500 STARK 45SG)	SF 25B samtliga med motor: STAMO MS 1500/1 STAMO MS 1500/2 STARK 45 SG I kombination med propeller: HOCO F-H2/P11-150 65 7,8 HOCO F-H2/P11-150 70 7,8 HO 11-150B 70 L	Årstillsyn, dock senast 82-04-30
L-1068	TM 653-40	LVA1804 LTA 82-49	Kontroll av främre stabilisatorfäste	SF 25B: samtliga SF 25D :samtliga	Senast 82-05-31
L-1069A	TM 653-41 utg2 770-13 utg2	<u>LVA1805</u> LTA 82-50/2 82-51-2	Byte av bränslekran	SF 25B: samtliga SF 25D :samtliga	Utföres när bränslekranen uppnått 8 års drifttid
		<u>LVA1744</u>	Magnet Slick 4230 kontroll och vid behov utbyte av spole		
		<u>LVA1836</u>	Magnet Bendix S4 RN 21. Kontroll av impulskoppling		



2010-06-03

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
Allmänna informationer

A-1015

Scheibe
Motor**B**

Sid 4 (8)

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
L-1071	TM 653-42	LVA1843 LTA 82-134	Kontroll av vingarnas huvudbult	SF 25B: samtliga SF 25D:samtliga	Efter 82-11-20 före nästa flygning
L-1220	TM 635-28 utg2		Livstid för flexibla bränsleledningar i flygkroppen	SF 25: samtliga modeller	
L-1267	TM 653-62 Arveits anweisun g 653-62- 142	LTA 94-261	Kontroll och förstärkning av luftbromsens linhjulsfäste i vingen	SF 25B: samtliga SF 25D :samtliga	1: Före nästa flygning 2: Åtgärd 1 skall utföras vid varje 100h-tillsyn tills åtg 3 är utförd 3: Vid nästa årstillsyn
L-1306	TM 653-67 TM 770-20	LTA 97-140	Kontroll o ev byte av bränslekran	SF 25: Samtliga	Före nästa flygning
L-1335	TM 653-73	LTA 1999-340	Skevrodergångjärn	SF 25B: Samtliga som börjar med 46..., 48..., AU-... SF 25D: Samtliga som börjar med 46..., 48..., AU..., och slutar med D	Inom 5 flygtimmar
	TM 653-91	EASA AD 2009-0132	Trimroder	SF 25: Samtliga	Åtgärd 1: vid nästa periodiskbesiktning Åtgärd 2: tills åtgärd 3 är utförd Åtgärd 3: före nästa flygning om trimmens drivarm är lös
			Bestämmelser		
B-1001			Dimensioner hos sidroderlinor i segelflygplan tillverkade av Scheibe Flugzeugbau		
			Driftserfarenheter		
D-1003			Höjdroderanslutning	SF 25	
D-1006			Fuktskador i vingbalkar	SF 25: Samtliga	



2010-06-03

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
Allmänna informationer

A-1015

Scheibe
Motor**B**

Sid 5 (8)

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist

SF-25C

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
		LVA 683	Utbyte av magnetomkopplare		
		LVA 699	Utbyte av detaljer i magnetapparat (gäller Bendix S4 RN-21)		
		LVA1015	Införande av kondensator och säkring (SF 25 C med Dittel radio FSG 12, 15, och 16)		
		LVA1016	Inspektion och förstärkning av skevrodrens hävarmar		
		LVA1113	Kontroll av bränslemängdsindikator		
		LVA 1154A	Kontroll av magnetomkopplare (gäller Bendix P/N 10-357 XXX, 10-126 XXX och 10-157 XXX)		
L-1018	TM S02-77	LVA1303 LTA 77-217	Kontroll av svetsfog i bakre upphängningsbult för stabilisator	SF 25C: 4201-4255	Före nästa flygning efter 77-10-03
		LVA1610	Kontroll och vid behov utbyte av impulskoppling (Slick-modellen)		
L-1068	TM 653-40	LVA1804 LTA 82-49	Kontroll av främre stabilisatorfäste	SF 25C: samtliga	Senast 82-05-31
L-1069A	TM 653-41 utg2 770-13 utg2	LVA1805 LTA 82-50/2 82-51-2	Byte av bränslekran	SF 25C: samtliga	Utföres när bränslekranen uppnått 8 års drifttid



2010-06-03

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
Allmänna informationer

A-1015

Scheibe
Motor**B**

Sid 6 (8)

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
		LVA1744	Magnet Slick. Kontroll och vid behov utbyte av spole		
		LVA1836	Magnet Bendix S4 RN 21. Kontroll av impulskoppling		
L-1071	TM 653-42	LVA1843 LTA 82-134	Kontroll av vingarnas huvudbult	SF 25C Falke: samtliga	Efter 82-11-20 före nästa flygning
L-1115	TM 653-47		Byte av lager i styrspaken	SF 25C: 4356C, 44161, 44162, 44165, 44167, 44170-44172, 44715, 44176, 44179-11354	Senast vid 1000h flygtid. För flygplan som redan uppnått 1000h flygtid gäller vid årstillsyn, dock senast 85-04-30
L-1220	TM 653-28 utg2		Livstid för flexibla bränsleledningar i flygkroppen	SF 25: samtliga modeller	
L-1267	TM 653-62 Arbeitsan- weisung 653-62- 142	LTA 94-261	Kontroll och förstärkning av luftbromsens linhjulsfäste i vingen	SF 25C: tom 44550, utom 44488	1: Före nästa flygning 2: Åtgärd 1 skall utföras vid varje 100h-tillsyn tills åtg. 3 är utförd 3: Vid nästa årstillsyn
	TM 653-61		Felfunktion hos "Constant Speed" propeller MTV 1A	44440	Före nästa flygning
L-1306	TM 653-67 TM 770-20	LTA 97-140	Kontroll o ev. byte av bränslekran	SF 25: Samtliga	Före nästa flygning



2010-06-03

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
Allmänna informationer

A-1015

Scheibe
Motor**B**

Sid 7 (8)

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
L-1335	TM 653-73	LTA 1999-340	Skevrodergångjärn	SF 25C Samtliga som börjar med 42..., och 4403, 4418, 4423, 4428, 4430, 4432, 4436, 4437, 4446-4448, 4450, 4451, 4454-4456, 4458, 4460, 4461, 4464, 4466-4468, 4471, 4472, 4475-4477, 4480, 44178 och som börjar med 46... eller 48... eller AU... och som slutar med C	Inom 5 flygtimmar
L-1371	TM 653-47/2	LTA 2000-198/2	Kontroll/byte av lager i styrsystem	SF 25C: 4356C, 44184, 44161, 44162, 44165, 44167, 44168, 44170-44175, 44176, 44179-44354	Före flygning, dock senast 2002-04-30
L-1462	SB 653-76	LTA 2003-160	Korrektion av flyg- och underhållshandbok	SF 25 C: samtliga med Rotax 912A / 912S	a: inom 10gångtimmar (tysk handbok) b: före nästa flygning (engelsk handbok)
	TM 653-69/3		Ändring av flyg och underhålls manual	SF 25 C	Nästa årstillsyn
	TM 653-91	EASA AD 2009-0132	Trimroder	SF 25: Samtliga	Åtgärd 1: vid nästa periodiskbesiktning Åtgärd 2: tills åtgärd 3 är utförd Åtgärd 3: före nästa flygning om trimmens drivarm är lös
		EASA AD 2010-0011	Kontroll / utbyte av rörnitlar, skevroder gångjärn och stabilisator	SF 25 C: s/n 44365-44450	Före flygning
			Bestämmelser		
B-1001			Dimensioner hos sidroderlinor i segelflygplan tillverkade av Scheibe Flugzeugbau		
			Driftserfarenheter		



2010-06-03

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
Allmänna informationer

A-1015

Scheibe
Motor

B

Sid 8 (8)

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
D-1003			Höjdroderanslutning	SF 25	
D-1006			Fuktskador i vingbalkar	SF 25: Samtliga	