



2010-06-03

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
Allmänna informationer

A-1015

Scheibe  
Motor**C**

Sid 1 (2)

SF-28

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
B-1001			Dimensioner hos sidroderlinor i segelflygplan tillverkade av Scheibe Flugzeugbau		
		LVA 550	Utbyte av packning (gäller förgasare Zenith RXZ...)		
		LVA 1015	Införande av kondensator (SF 28A med Dittel radio FSG 12, 15 och 16)		
		LVA 1154A	Kontroll av magnetomkopplare (gäller Bendix P/N 10-357 XXX, 10-126 XXX och 10-157 XXX)		
		LVA 1610	Kontroll och vid behov utbyte av impulskoppling (Slick-modellen)		
L-1065	TM 770-12	LVA 1800 LTA 80-237	Modifiering av spak i baksits	SF 28A: samtliga	Före nästa flygning efter 82-04-30
L-1069A	TM 653-41 utg2 770-13 utg2	LVA1805 LTA 82-50/2 82-51-2	Byte av bränslekran	SF 28A: samtliga	Utföres när bränslekranen uppnått 8 års drifttid
L-1072	TM 770-14	LVA 1844 LTA 82-135	Kontroll av vingarnas huvudbult	SF 28A: samtliga	Efter 82-11-20 före nästa flygning
		LVA 1744	Magnet Slick. Kontroll och vid behov utbyte av spole		
		LVA 1836	Magnet Bendix S4 RN 21. Kontroll av impulskoppling		
L-1183	TM 770-16	LTA 88-30	Förstärkning av luftbromsmekanism	SF 28A: 5701-5742	Årstillsyn, dock senast 89-04-30
L-1220	TM 653-28 utg2		Livstid för flexibla bränsleledningar i flygkroppen	SF 28 A: samtliga	



2010-06-03

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
Allmänna informationer

A-1015

Scheibe  
Motor

**C**

Sid 2 (2)

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
L-1306	TM 653-67 TM 770-20	LTA 97-140	Kontroll o ev. byte av bränslekran	SF 28: Samtliga	Före nästa flygning
L-1316	TM 770-23	LTA 1998-435	Inspektion och förstärkning av höjd/skevroderhävarm	SF 28A: samtliga	För nästa flygning
	TM 770-30	EASA AD 2009-0132	Trimroder	SF 28: Samtliga	Åtgärd 1: vid nästa periodiskbesiktning Åtgärd 2: tills åtgärd 3 är utförd Åtgärd 3: före nästa flygning om trimmens drivarm är lös
			<b>Bestämmelser</b>		
B-1001			Dimensioner hos sidroderlinor i segelflygplan tillverkade av Scheibe Flugzeugbau		
			<b>Driftserfarenheter</b>		
D-1006			Fuktskador i vingbalkar	SF 28: Samtliga	

LTA finns på: [www.lba.de](http://www.lba.de)

TM finns på: [www.scheibe-flugzeugbau.de/](http://www.scheibe-flugzeugbau.de/)