



05-03-30

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
Allmänna informationer

A-1017

Schleicher

**A**

Sid 1 (1)

## Ka 6

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
		LVA 108	Besiktning av stabilisatorn	Ka6 :s/n 180-245	
		LVA 109	Besiktning av höjdrodrets hävarm	Ka 6: Samtliga	
		LVA 136	Besiktning av bromsklaffarna	Ka 6:s/n upp tom 6067	
		LVA 340	Kontroll o mod. av fästen för tryckutjämningskärl		
		LVA 510	Modifiering av pendelrodrets rörbalk	Ka 6 E upp tom 4650	
L-1033		LVA1492	Modifiering av sidroderpedalernas infästning (Ka 6 CR, E)	Ka 6: samtliga med pedalställ med fotplatta av trä	Vid årstillsyn, dock senast 1979-05-31
L-1199		LTA 72-7/3	Kontroll av limningar i höjdroder	Ka 6, 6/0, B, BR, C, CR, B-S :alla	Senast 90-04-30, därefter minst vart tredje år
			<b>Driftserfarenheter</b>		
D-009			Interferens mellan urkopplingslina och fötter vid sidrodermanövrering		