



05-03-30

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
Allmänna informationer

A-1017

Schleicher

B

Sid 1 (1)

Ka 8, B, C

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
		LVA 148	Besiktning av höjdrodrets hävarm	K 8: s/n tom -8098	
		LVA 109	Besiktning av stötstång till luftbromsarna	K 8: alla	
		LVA 149A	Inspektion och modifiering av fästbeslag för luftbromssystem	K 8 s/n tom 8117 som ej mod enligt ändring nr 10	
		LVA 251	Inspektion och förstärkning av beslag sidroder	K 8B licenstillverkad i Finland	
L-1033		LVA1492	Modifiering av sidroderpedalernas infästning (Ka 6 CR, E)	K 8B: samtliga med pedalställ med fotplatta av trä	Vid årstillsyn, dock senast 1979-05-31
L-1048	TM 21	LVA1651 LTA 80-158	Kontroll och eventuell modifiering av huvlås	K 8, K 8B, K 8C: med sidohängd huv	Nästa årstillsyn, dock senast 81-04-30
L-1199		LTA 72-7/3	Kontroll av limningar i höjdroder	K 8, K 8B, K 8C: alla	Senast 90-04-30, därefter minst vart tredje år
L-1293	TM 24	LTA 96-005	Inspektion av rem till huv, sidroderpedaler, höjdroderlänkage, ...	K 8, K 8B, K 8C: Samtliga	96-04-30, samt vid varje årstillsyn därefter.