



2009-08-15

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
Allmänna informationerA-1017
Schleicher
F
Sid 1 (2)

ASK 21

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
	TM 4a		Manual revision för spinnvikter	ASK 21: alla med spinnvikter enl. TM 4	
L-1057	TM 5b	LVA1736 LTA 81-92	Ändring av checklista och dataskylt	ASK 21: tom 21052	Före nästa flygning efter 81-07-15
L-1092	TM 10	LTA 84.2	Modifiering av urkopplingslinan	ASK 21: 21001-21196	84-05-31
L-1106	TN 13	LTA 84-32	Ändring av flyghandbok pga. höjning av antalet trimvikter	ASK 21: alla med ändringar enl. TM 3 eller 7	Vid årstillsyn, dock senast 85-04-30
L-1113	TM 17		Inspektion av urtaget för hjulhuset i kroppen	ASK 21: 21194-21228	85-04-30
L-1132	TM 18		Inspektion av trimindikator för förstärkning av bowdenkabeln	ASK 21: tom 21262	86-04-30
L-1155	TM 19		Utbyte av lagerblock för pedalställ i framsits	ASK 21: 21001-21312	88-04-30
L-1173	TN 20		Inspektion av sidroderpedaler, huvupphängning, bromshävarmar. Ändring av flyg- och underhållshandbok	ASK 21: 21001-21345	Punkt 4.1.1, 4.1.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.41, 4.4.2: före nästa start Punkt 4.4.3 är frivillig, övriga åtgärder utföres vid årstillsyn, dock senast 88-04-30
L-1211	TN 22	LTA 90-350	Kontroll. och utbyte av parallell svängarm till automatkoppling, höjdroder	ASK 21: 21206-21473 samt tidigare serienummer som modifierats till automatkoppling	Åtgärd 4.1 före nästa flygning, övriga åtgärder senast 91-04-30
L-1225	TM 23	LTA 91-112	Revision av flyghandbok – bättre beskrivning av spinegenskaper	ASK 21: Samtliga	92-04-30



2009-08-15

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
Allmänna informationerA-1017
Schleicher
F
Sid 2 (2)

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
L-1253	TM 26	LTA 93-186	Inspektion av höjdroderstötstång	ASK 2: 21001-21205 Flygplan modifierade enl. TM11 är undantagna	94-04-30
	TM 25		Modifiering för styrning av sidroder med handspak i framsits	ASK 21: Samtliga	Valfri
L-1254	TM24		Höjning av max gångtid	ASK 21 : 21001-21554	Årstillsyn, dock senast 94-04-30
	TM 29		Gångtidsförlänging över 12 000h	ASK 21: Samtliga	Vid uppnådda 12 000 h
	TM 30		Modifiering för styrning av sidroder med handspak i baksits om TM 25 är utförd	ASK 21: Samtliga	Valfri
			Modifieringar		
M-1015	TN 11		Automatisk höjdroderanslutning	ASK 21: tom 21205	
M-1016			Mod av huvlåssystem		

ASK 21 Mi

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
	TM 1		Extra trimvikter i nosen	ASK 21 Mi: samtliga	Valfri
	TM 2		Handmanövrerat sidroder, hjulbromsreglage på styrspak	ASK 21 Mi: samtliga	Valfri