



2009-08-15

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
Allmänna informationerA-1017
Schleicher
G
Sid 1 (1)

ASW 22, 22B

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
	TN 2	85-90	Byte av trimfjäder	ASW 22: s/n 22002-22015, 22017-22019, 22021, 22022, 22024-22027, 22031, 22032, 22036, 22037, 22039, 22046	85-12-31
	TN 5		Rättning av flyghandbok	ASW 22: s/n 22001-22022, 22024-22027, 22029-22033, 22035-22037, 22039, 22046	87-01-01
	TN 7	91-148	Inspektion av höjdroderkoppel	ASW 22: s/n 22001-22022, 22024-22027, 22029-22033, 22035-22037, 22039, 22046	92-01-01
	TN 13	2002-076	Ändring av underhålls och reparationshandbok	ASW 22: s/n 22001-22022, 22024-22027, 22029-22033, 22035-22037, 22039, 22046	02-12-31
	TN 16		Utbyte av del i klaffsystem	ASW 22: samtliga ASW 22 B: samtliga ASW 22 BL: samtliga	2009-04-30