



2010-06-03

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
Allmänna informationer

A-1020

SZD

C

Sid 1 (5)

Jantar SZD-37X, SZD-38, SZD-38A

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
L-1053	CACA Polen telex 817688	LVA 1711	Kontroll av stjärtpartiet	SZD 38, 38A	Före nästa flygning efter 81-03-31
L-1104A	SB BR- 016/81		Utbyte av hävarmstapp i skevrodret	SZD 37: X104, X105 SZD 38: X108, X109 SZD 38A: B609-B627, B634-B642, B644-B664	Årstillsyn, dock senast 85-04-30
L-1112A	SB BK- 019/83		Utbyte av utjämningskärlets infästning bakom instrumentpanelen	SZD 37X: alla SZD 38: alla SZD 38A: alla	Årstillsyn, dock senast 85-04-30
L-1169	SB BR- 032/87		Justering av spel vinge – kropp / vinge – vingpets	SZD 37X, 37, 38, 38A: Alla	Årstillsyn, dock senast 88-04-30
L-1284	SB BE- 045/93		Ändring av inspektionskrav	SZD 37X, 38, 38A: Alla	Senast 95-04-30

SZD-41, SZD-41A Jantar, SZD-41B

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
L-1053	CACA Polen telex 817688	LVA 1711	Kontroll av stjärtpartiet	SZD 41, 41A, 41A Jantar Std	Före nästa flygning efter 81-03-31
L-1077	SB BR -09/80		Utbyte av rörrit i spakfäste	SZD 41A: B628-B633, B690-B721	Årstillsyn, dock senast 83-04-30
L-1079	SB BA- 011/81		Kontroll och reparation av sid- och höjdstyrverk	SZD 41 A: alla	Årstillsyn, dock senast 84-04-30



2010-06-03

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
Allmänna informationer

A-1020

SZD

C

Sid 2 (5)

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
L-1112A	SB BK-019/83		Utbyte av utjämningskärlets infästning bakom instrumentpanelen	SZD 41: alla SZD 41A: alla SZD 41B: alla	Årstillsyn, dock senast 85-04-30
L-1169	SB BR-032/87		Justering av spel vinge – kropp / vinge – vingspets	SZD 41, 41-1, 41A, 41B: Alla	Årstillsyn, dock senast 88-04-30
L-1200	SB BE-037/89		Höjning av max tillåten gångtid	SZD 41A: B628-B933 utom B700, B702	Senast vid 3000 timmars gångtid
L-1258	SB BE-044-93		Materialutmattning i vingtappar – höjning av max gångtid	SZD 41: X110-X111, X121, X122 SZD 41A: X123, X124, B628-B933 SZD 41B: X125, X126, X130	Åtgärd 1; Före nästa flygning Åtgärd 2: med högst 1000 flygtimmars intervall
	SB BE-045/93		Ändring av inspektionskrav	SZD 41, 41-1, 41A, 41B: Alla	Senast 95-04-30
			Driftserfarenheter		
D-1004			Spricka i bakkroppen vid fenbas		

SZD-42, SZD-42-1 Jantar, SZD-42-2 Jantar 2

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
L-1103	SB BK-012/81		Skydd för lagerhylsa i nedre sidroderupphängningen	SZD 42, 42-1, 42-2: alla Tom B 1074	Årstillsyn, dock senast 85-04-30



2010-06-03

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
Allmänna informationer

A-1020

SZD

C

Sid 3 (5)

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
L-1104A	SB BR-016/81		Utbyte av hävarmstapp i skevrodret	SZD-42: X119, X120 SZD-42-1: X128, B776- B792, B867-879 SZD-42-2: X131, B5868-B866, B934- B953, B1065-B1074, B1125-B1134, B1305- B1314	Årstillsyn, dock senast 85-04-30
L-1112A	SB BK-019/83		Utbyte av utjämningskärlets infästning bakom instrumentpanelen	SZD 42: alla SZD 42-1: alla SZD 42-2: tom B1066	Årstillsyn, dock senast 85-04-30
L-1169	SB BR-032/87		Justering av spel vinge – kropp / vinge – vingpets	SZD 42, 42-1, 42-2: alla	Årstillsyn, dock senast 88-04-30
L-1269	SB BE-043/92		Kontroll av slitage på stötstänger	Flygplan av Jantar-familjen som har kullagrade stötstångslagringar: (SZD 42-2)	95-04-30
L-1284	SB BE-045/93		Ändring av inspektionskrav	Jantar SZD 42, 42-1, 42-2: alla	Senast 95-04-30
L-1295	SB BS-046/95		Inspektion av vingpetsarnas infästning	SZD 42, 42-1, 42-2: alla med fyrdelad vinge	96-04-30
L-1466	SB 048/2002		Inspektion av sidoroderlinor	SZD-42, 42-1, 42-2: alla	04-03-30



2010-06-03

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
Allmänna informationer

A-1020

SZD

C

Sid 4 (5)

SZD-48, SZD-48-1, SZD-48-3, SZD-48-3M

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
L-1053	CACA Polen telex 817688	LVA 1711	Kontroll av stjärtpartiet	SZD 48, 48-1	Före nästa flygning efter 81-03-31
L-1079	SB BA- 011/81		Kontroll och reparation av sid- och höjdstyrverk	SZD 48, 48-1: alla	Årstillsyn, dock senast 84-04-30
L-1104A	SB BR- 016/81		Utbyte av hävarmstapp i skevrodret	SZD 48: W-846-W890 SZD 48-1: W-891- W926, B-985-B1064, B1095-B1124, B1135- B1274	Årstillsyn, dock senast 85-04-30
L-1112A	SB BK- 019/83		Utbyte av utjämningskärlets infästning bakom instrumentpanelen	SZD 48: alla SZD 48-1: tom B1204	Årstillsyn, dock senast 85-04-30
L-1124	SB BE- 023/85		Ändring av flyghandbok avseende kopplingstyp	SZD 48, 48-1, 48-3	86-04-30
L-1169	SB BR- 032/87		Justering av spel vinge – kropp / vinge – vingspets	SZD 48, 48-1, 48-3, 48- 3M: Samtliga	Årstillsyn, dock senast 88-04-30
L-1191	SB BR- 033/88		Kontroll av distanstrimfjäder/sits	SZD 48, 48-1: W846-W926, B985- B1064, B1095-B1124, B1135-B1274	Senast 89-04-30
L-1200	SB BE- 037/89		Höjning av max tillåten gångtid	SZD 48: W846-W890 SZD 48-1: W891- W926, B985-B1274 utom B1266, B1268	Senast vid 3000 timmars gångtid



2010-06-03

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
Allmänna informationer

A-1020

SZD

C

Sid 5 (5)

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
L-1269	SB BE-043/92		Kontroll av slitage på stötstänger	Flygplan av Jantar-familjen som har kullagrade stötstångslagringar: (SZD 48-1, 48-2)	95-04-30
L-1270	SB BE-042/92		Diagram för tomvikts tp-läge införs i flyghandboken	SZD 48-3	95-04-30
L-1284	SB BE-045/93		Ändring av inspektionskrav	Jantar SZD 48, 48-1, 48-3: alla	Senast 95-04-30
	SB BE-026/86		Gångtidsförlänging	Jantar SZD 48-3:from B-1275	
	SB BE-7/55-1/94		Rättning av manualer	Jantar SZD 48-3: X144-551193065	
	SB BE-027/86		Gångtidsförlänging på sidrodervire	Jantar SZD 48-3: Samtliga	
	SB BE-029/87		Låsning av stabilisator	Jantar SZD 48-3: tom – B-1971	
	SB BE-035/88		Gångtidsförlänging	Jantar SZD 48-3: Samtliga	
	SB BE-042/92		Ändring av tillåtna tyngdpunktsområden	Jantar SZD 48-3: Samtliga	
	SB BE-043/92		Slitage av stötstänger vid kulgenomföringar	Jantar SZD 48-3: Samtliga	