



2009-08-15

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
Allmänna informationer

A-1020

SZD

D

Sid 1 (5)

SZD-50-3 Puchacz

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
	SB BE-01/79/50-3/79		Revision av underhållshandbok	SZD 50-3: B903-B907	
	SB BE-02/50-3/80		Införande av linhjul i urkopplingsystemet	SZD 50-3: B903-B907, B954-B963 och B965, B966	
	SB BE-03/50-3/80		Revision av underhållshandbok	SZD 50-3: B903-B907, B954-B963 och B965, B966	
	SB BE-01/50-3/81		Ändring av reparationshandbok utgåva 1979.	SZD 50-3: Samtliga	
	SB BE-02/50-3/81		Revision av underhållshandbok utgåva III och IV	SZD 50-3: Samtliga	
	SB BE-03/50-3/81		Revision av flygmanual utgåva II sept 1980	SZD 50-3: Samtliga	
	SB BE-05/50-3/81		Revision av reparationshandbok utgåva 1979	SZD 50-3: Samtliga	
	SB BE-06/50-3/81		Modifiering av nedre sidrodergångjärn	SZD 50-3: Samtliga tom B966	
	SB BE-08/50-3/82		Revision av underhållshandbok	SZD 50-3: Samtliga utom X-129	



2009-08-15

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
Allmänna informationer

A-1020

SZD

D

Sid 2 (5)

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
L-1105	SB BK- 10/50- 3/83		Kåpa för skevstyrsystemets vinkelhävarm vid framsitsen	SZD 50-3: B903-B1084	Vid årstillsyn, dock senast 85-04-30
	SB BE- 12/50- 3/83		Inspektion av övre sidroder gångjärn	SZD 50-3: samtliga tom B1092	
L-1108	SB BN- 17/50- 3/83		Kontroll av flödet av överflödigt lim	SZD 50-3: Samtliga tom B1334	Årstillsyn, dock senast 85-04-30
	SB BE- 19/50- 3/83		Ökning av max flygvikt till 570 kg	SZD 50-3: B903-B907, B954-B984, B1075- B1094, B1325 och uppåt.	
	SB BE- 20/50- 3/83		Reducering av max tomvikt till 370 kg	SZD 50-3: from B1385	
L-1109	SB BK- 22/50- 3/84		Utbyte av brickor i vänstra huvlåset	SZD 50-3: tom B1384	Årstillsyn, dock senast 85-04-30
L-1110	SB BK 21/50- 3/84		Ändring av fastsättningen av reglaget för hjulbromsen	SZD 50-1, 50-2: X127, X129, B903-B907, B954-B963, B965- B984, B1075-B1094, B1325-B1328	Årstillsyn, dock senast 1985-04-30
L-1111	SB BE- 16/50- 3/83		Kontroll av höjdroderkopplingen	SZD 50-3: from B1081	Årstillsyn, dock senast 85-04-30



2009-08-15

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
Allmänna informationer

A-1020

SZD

D

Sid 3 (5)

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
L-1118	SB BK- 23/50- 3/84		Införande av extra stopp för trimstötstång	SZD 50 Puchacz: X127, X128, B903-B907, B953-B954, B965-B984, B1075-B1094, B1325-B1344, B1385-B1404 utom B1392	Årstillsyn, dock senast 85-04-30
	SB BK 25/50- 3/84		Nödfällning av huv	SZD 50-3: X127, X129, B903-B907, B1080-B1094, B1325-B1344, B1385-B1404, B1465-B1484	
L-1123	SB BE- 26/50- 3/84		Ändring av tillåtet spel i höjdroderkopplingen	SZD 50-3: tom B1484	86-04-30
L-1147	SB BK- 33/50- 3/85		Låsning av huvudbult	SZD 50 Puchacz: X127, X129, B903-B1613	88-04-30
L-1168	SB BE- 34/50- 3/87		Höjning av max tillåten gångtid – ändring i underhållshandbok	SZD 50-3: alla	Årstillsyn , dock senast 88-04-30
	SB BE- 35/50- 3/87		Revision av underhållsmanual utgåva III och IV och flygmanual utgåva II/sept.80 och utgåva III/dec.1985	SZD 50-3:B1606, B1609-B1613, B1617-B1620	
L-1212	SB BR- 40/50- 3/90		Inspektion och utbyte av säkringspinne för stabilisator	Puchacz: X127, X129, B903-B1553	Åtgärd 4.1: Före nästa flygning Åtgärd 4.2: senast 92-04-30
L-1213	SB BE- 38/50- 3/89		Låsning av lagret i lintrissan T50 i trimsystemet	Puchacz: X127, X129, alla tom B1973	91-04-30



2009-08-15

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
Allmänna informationer

A-1020

SZD

D

Sid 4 (5)

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
L-1214	SB BR 39/50- 3/89		Inspektion och igensättning av lätthål i övre sidrodergångjärns fäste	Puchacz: X127, X129, B903-B1482	91-04-30
L-1259	SB BE- 045/50- 3/92		Kompletterande viktbegränsningar – ändring av flyghandbok	SZD 50-3 Puchacz: tom B2054	96-04-30
L-1260	SB BE- 046/50- 3/92		Ändring av underhållshandbok	SZD 50-3 Puchacz: samtliga	94-04-30
L-1272	SB BE- 42/50- 3/92		Kontroll av sidroderlinspänning och flyttning av radiokontakt	SZD 50-3: tom B2052	95-04-30
L-1273	SB BR- 43/50- 3/92		Utbyte av brickor till trimmens automatkoppling	SZD 50-3 Puchacz: samtliga	95-04-30
L-1294	SB BA- 047/50- 3/94		Modifiering av luftbromslagring	SZD 50-3: tom B2056	96-04-30
L-1375	SB BE- 048/50- 3/2000 049/50- 3/2000	LTA 2000-268 2000-268/2	Kontroll/byte av vinginfästningsok	SZD 50-3: alla	Åtgärd 1: före nästa flygning och därefter återkommande var 100:e flygtimme, dock senast varje årstillsyn, tills oket är utbytt. Åtgärd 2: före nästa flygning vid konstaterande av sprickor med en längd över 3mm
	SB BE 050/50- 3/2002		Kontroll av spaklängd	SZD 50-3: B903-B907, B954-B963, B965, B966	
L-1464	SB BE- 052/50- 3/2003		Utbyte av bromsstötstång	SZD 50-3 Puchacz: alla	04-03-30



2009-08-15

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
Allmänna informationer

A-1020

SZD

D

Sid 5 (5)

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
L-1465	SB BE-051/50-3/2003		Service life extension	SZD 50-3: alla	Innan 6000h gångtid
	SB BE-052/50-3/2003		Inspektion av torrsionsrör i luftbromssystem	Szd 50-3: Samtliga	
	SB BE-053/50-3/2003		Gångtidsförlänging till 12000 h	SZD 50-3: B1984 och B1988	
	SB BE-054/50-3/2003		Inspektion av vantskruv i sidrodersystemet	SZD 50-3: Samtliga	
	SB BE-055/50-3/2004	AD No 2004-0003	Inspektion av infästning av styrspek	SZD 50-3: Samtliga utom B1990	Före nästa flygning
	SB BE-057/50-3/2006		Sidrodersystem	SZD 50-3: Samtliga	Före nästa flygning
	SB BE-059/50-3/2007		Luftbromssystem	SZD 50-3: s/n upp till B-2207, 503199327, 503A04001, 503A05002, 503A05003	Före nästa flygning
			Modiferingar		
M-1018			Revision av underhållshandbok och flyghandbok		
M-1019			Ändring av underhållshandboken		
M-1020			Höjning av max flygvikt till 570 kg		