



05-03-30

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
Allmänna informationer

A-1021

Flygmotor

**A**

Sid 1 (1)

## Stark-Stamo MS 1500

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
L-1029	TM 5	LVA1462 LTA 78-269	Kontroll av sprickbildning i vevhus	STAMO-MS 1500/1, 1500/2 Som ej A: grundöversetts efter 72- 02-01 eller B: grundöversetts under tiden 72-02-01 – dec 75	Åtgärd 3.1 senast 79-03-15 Åtgärd 3.2 motor enl. b inom 10h och därefter var 50h till ändring enl ändringsmeddelande no 4, 72-01-18 införts Vid sprickbildning eller oljeläckage skall motorn omedelbart åtgärdas.
L-1248	SB1-89B		Inspektion av SLICK magneter	Samtliga motorer med SLICK magneter	Behöver ej göras