



05-03-30

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
Allmänna informationerA-1021  
Flygmotor  
**D**  
Sid 1 (1)

## Grob

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
L-1248	SB1-89B		Inspektion av SLICK magneter	Samtliga motorer med SLICK magneter	Behöver ej göras
L-1261	TM 4601-7		Kontroll av flottörventil i förgasare	GROB 2500 E1/D1: alla	94-04-30
L-1275	TM 4601-8		Kontroll av ventillägen	GROB 2500 E1/D1: alla	Var 500h eller 100h beroende på mätresultat
L-1276	TM 4601-10		Ny utgåva av driftshandbok	GROB 2500 E1/D1: alla	95-04-30
			<b>Bestämmelser</b>		
B-1006D	TM 4601-1/7		Gångtid mellan grundöversyner	GROB 2500 E1/D1: alla	95-04-30
			<b>Modificeringar</b>		
M-1023	TM 4601-4		Modificering av topplockstättning	Grob 2500: samtliga	Valfri

LTA finns på: [www.lba.de](http://www.lba.de)TM finns på: <http://www.grob-aerospace.de/><http://www.rotax-owner.com/><http://www.limflug.de/>