



2009-08-15

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
Allmänna informationer

A-1029

LAK-17

**A**

Sid 1 (2)

## LAK-17A

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
	017.4.00.002		Manualrevision		
	017.4.00.003		Manualrevision		
	017A.5.41.00 4P		Manualrevision		
	017A.5.52.00 5A	EASA.A. C.11141	Kontroll av sidroderlinor		
	017A.6.52.00 6A	EASA.A. C.11127	Operativa begränsningar pga fladder		
	017A.7.58.00 8I		Kontroll av bogserkopplingssystem		
	017A.8.52.00 9I	EASA.A. C.11130	Installation av friktionsdämpare i sidrodersystemet		
	017A.8.77.01 0I	EASA.A. C.11125	Installation av transponder		
	017A.8.65.01 2I	EASA.A. C.11123	Installation av SOLO 2350 i kropp förberedd för motorinst.		

## LAK-17AT

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
	017AT.6.52.0 01A	EASA.A. C.11127	Operativa begränsningar pga fladder		
	017AT.7.66.0 02A	EASA.A. C.11129	Installation av brandskott		
	017AT.7.58.0 03I		Kontroll av bogserkopplingssystem		
	017AT.8.52.0 04I	EASA.A. C.11130	Installation av friktionsdämpare i sidrodersystemet		
	017AT.8.7.00 5I	EASA.A. C.11125	Installation av transponder		



2009-08-15

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
Allmänna informationer

A-1029

LAK-17

**A**

Sid 2 (2)

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
	017AT.8.65.0 06A	EASA.A. C.11128	Kontroll av elektriskt ställdon för in- utfällningsmekanism		
	017AT.8.Re. 007A	EASA.A. C.10068	Gångtidsförlängning från 1000 till 3000 tim.		

TM finns på: <http://www.lak.lt>