



1992-11-02

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
DRIFTSERFARENHETER


D-1002

Centrair  
Pegase

Sid 1 (1)

## Kontroll av luftbromsreglage

1. Berörda typer: Pegase, alla S/N.
2. Tidsfrist: Vid varje årstillsyn.
3. Orsak: Sprickbildning i luftbromssystemet har uppmärksamats. Kontroll av primär- och sekundärstyrssystem ingår i årstillsynsschemat i Maintenance Manual, men påpekas extra genom detta STM.
4. Åtgärder: Kontrollera efter rengöring luftbromssystemet i kroppen med avseende på sprickbildning. Visuell kontroll, eventuellt med hjälp av spegel och lampa, är tillräcklig. Särskild uppmärksamhet ägnas de i nedanstående figur markerade områdena.  
Om sprickor upptäcks, kontakta KSAK för ytterligare instruktioner.



5. Dokumentation: Införes i Modifierings- och reparationsjournal samt flygplansjournal av segelflygtekniker.
7. Referenser: Centrair SB 101-16