

Kontroll propeller pylon

Kontrollera aluminium beslaget i toppen på propeller pylonen med avseende på sprickor. Sprickor har konstaterats vid propeller lagringens nedre fästhål.