



1979-03-01

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE

Modifiering

M - 1005

Schleicher

ASW 19

sid 1 (1)

## Inbyggnad av skjuttrim

1. Berörda typer ASW 19 och ASW 19 B s/n 19001-19225
2. Orsak: Förbättring
3. Åtgärder: Material enligt ritningsunderlag  
190.49.0004, 190.49.0005, 190.49.0006  
och 190.49.0007 tillverkas och levereras  
till tillverkaren.  
  
Montering sker enligt ritning 190.11.S.11
4. Material: Material enligt ovan tillhandahålles  
hos tillverkaren Schleicher Segelflugzeugbau.
5. Tidsfrist: Modifieringen valfri.
6. Referens: Schleicher TM 6 b 1978-06-12.