



1977-03-18

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE

DRIFTSERFÄREHETER

D-1002

Messerschmitt-

Bölkow-Blohm

Phoebus A1

Sid 1 (1)

## Dålig "limning"

I en Phoebus A1 har konstaterats att vänster lagerklots i bakkropp bakom huvudspant för luftbromslänkarn varit lös. Limningen har antingen släppt eller varit dåligt utförd. Denna och liknande klotsar bör kontrolleras. Upp-täckta skador rapporteras till KSAK/S.