

Infästningsbeslag stabilisator

Sprickor har upptäckts i infästningsbeslaget till stabben.
När stabben demonterats kontrollera infästningens
bronsbussningar och aluminiumbeslag beträffande sprickor
eller andra spår av utmattnings.
Hittas sprickor får flygning ej ske.
Kontroll ska utföras före nästa flygning.