



1982-04-25

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1067


Slingsby

T61 A,B,C,D

Sid 1 (1)

## Reduktion av längden hos pedalernas fotstopp

1. Berörda typer: Slingsby T61 A, B, C, D
2. Tidsfrist: Arstillsyn dock senast 1982-04-30.
3. Orsak: De båda mittre sidroderpedalerna är försedda med påsvetsade fotstopp, i vilka även fjädrar anbringats. I något fall har en fot fastnat så att stoppen hindrade utslag hos sidrodret.
4. Åtgärder: Reducera längden hos det svetsade pedalstoppet från originallängd 75 mm till 35 mm samt se fig 1.
5. Referenser: Slingsby TI 80  
Civil Aviation Authority 012-10-80  
Luftfartsverket LVA 1802



Reducera fotstoppen  
från 75 mm till 35 mm