



1983-12-23

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1083

Rolladen...  
LS 3, LS 3-a,  
LS 3-17  
Sid 1 (1)

## Ändring av flyghandbok och underhållshandbok

- 1 Berörda typer: LS 3, LS 3-a och LS 3-17 alla S/N.
- 2 Tidsfrist: Arstillsyn, dock senast 1984-04-30.
- 3 Åtgärder:
  - 3.1 Följande sidor i "Flight Manual" LS 3 utbytes mot nya på grund av felaktigheter:  
Blad 0.5 och 1.3 utbytes mot utgåva 1.10.82.
  - 3.2 I "Maintenance Manual" LS 3 utbytes följande sidor på grund av ändring eller begränsningar:  
Blad 0.2, 3.2, 3.3, 5.1, 12.1 och 13.12.
  - 3.3 I "Maintenance Manual" för LS 3-a utbytes sidorna 0.2, 3.2, 4.3 och 5.1.
  - 3.4 I "Maintenance Manual" för LS 3-17 utbytes sidorna 0.2, 3.2, 4.3, 5.1 och 12.1.
  - 3.5 KSAK utsänder till berörda ägare nytt referensblad 1 B tillsammans med berörda sidor.
  - 3.6 Ändringarna skall dokumenteras i Modifierings- och reparationsjournalen av segelflygtekniker.
4. Övrigt:
  - 4.1 Ägarna av berörda typer av segelflygplan uppmanas att tillse att engelsk version av berört underlag finns. Om endast tyska handböcker finns skall engelsk version anskaffas.
5. Referenser: Rolladen Schneiders TM 3029 för LS 3, 3030 för LS 3-a och 3031 för LS 3-17  
Luftfahrt Bundesamt AD 82-215 gäller endast LS 3.