



1987-11-02

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1162
Centrair
Pegase 101
Sid 1 (1)

Ändring av flyghandbok och eventuell massbalancering av skevroder

1. Berörda typer: Pegase 101/A/AP/P/B/BC/D.
2. Tidsfrist: 1988-04-30.
3. Orsak: Möjlig skevroderfladder med full vattenbarlast och farter mellan 120 - 130.
4. Åtgärder: Enligt Service Bulletin 101-7.
5. Referenser: Service Bulletin 101-7.