



1989-11-15

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1196

ISF/Valentin
Mistral C

Sid 1 (1)

Utbyte av undre sidroderupphängning

1. Berörda typer: Mistral C, alla S/N
2. Tidsfrist: Årstillsyn, dock senast 1990-04-30
3. Orsak: Brott på sidroderupphängningen har inträffat.
4. Åtgärder: Länkhuvud utbytes mot nytt beslag enligt TM 329-003.
5. Genomförande: Utföres av segelflygtekniker och införes i MoR - journal samt flygplansjournal.
6. Material: Materialsats TM 329-003 med anvisningar beställes från:

Valentin GmbH & Co. Flugzeugbau KG
Flugplatzstrasse 18
D-8278 HASSFURT
BRD
7. Referenser: Valentin TM Nr 329-003
LBA LTA 89-174