



1989-11-15

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1197

Start + Flug
H 101 Salto

Sid 1 (1)

Ändring av Flyg- och Underhållshandbok

1. Berörda typer: H 101 "Salto" tom. S/N 66.
2. Tidsfrist: Årstillsyn, dock senast 1990-04-30.
3. Orsak: Driftserfarenheter.
4. Åtgärder: Följande sidor i flyghandbok utg dec 1972 skall bytas ut mot ny utg juni 1989:

Sid 6, 8, 9, 12, 16, 17 och 22.
Utförd ändring noteras på sid 2.
5. Genomförande: Införes i MoR-journal och flygplansjournal av segelflygtekniker.
6. Material: Nya sidor till flyghandboken kan beställas från KSAK.
7. Referenser: Doktor Fiberglas TM 101-27/2
LBA LTA 89-175