



1991-10-01

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1224

tillv SCHLEICHER

typ ASH 25

Sid 1 (1)

Inspektion av höjsroderkoppling samt rev. av flyghandbok

- | | |
|-----------------|---|
| 1 Berörda typer | ASH 25 Samtliga S/N |
| 2 Tidsfrist | 92-04-30 |
| 3 Orsak | |
| 4 Åtgärder | Enligt Tillverkarens TM ASH 25 nr 6. |
| 5 Dokumentation | Införes i Modifierings och reparations journal samt flygplanjournal av segelflygtekniker. |
| 6 Material | Beställes av tillverkaren. |
| 7 Referenser | Tillverkarens TM nr 6.
LBA LTA 91-147. |