



1998-02-02

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1279A

tillv Centrair
typ Marianne

Sid 1 (1)

Höjning av max gångtid - ändring av underhållshandbok

- | | | |
|---|---------------|---|
| 1 | Berörda typer | Centrair 201 Marianne, version 201A, 201B och 201 B1
Alla s/n |
| 2 | Tidsfrist | 99-04-30 |
| 3 | Orsak | Utmattningsprov har visat att gångtiden kan höjas |
| 4 | Åtgärder | Byt ut sida 0.0, 0.1, 5.00 och 5.1 i Maintenance manual
mot utgåva 1 revision 4 daterad Sept 97. |
| 5 | Dokumentation | Införes i Modifierings- och reparationsjournal samt
flygplanjournal av segelflygtekniker. |
| 6 | Material | Beställes av tillverkaren |
| 7 | Referenser | Tillverkarens Service bulletin 201-12 revision 2. |