



1996-02-29

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1292

Schleicher
ASW 24

Sid 1 (1)

Ändring av underhållshandbok

- Berörda typer:** ASW 24, alla S/N.
- Tidsfrist:** Senast 96-04-30.
- Orsak:** Förbättring av handböckerna.
- Åtgärder:**

Följande sidor märkta TN 07-2, daterade 30.11.94 skall bytas ut eller läggas till:

Maintenance Manual: Byt ut 0.4, 0.5, 10.2.

Lägg till 0.5.2, 2.6.2, 2.7.2, 2.7.3, 2.8.2, 2.8.3, 2.9.2, 2.9.3, 2.10.2, 2.10.3, 2.11.2, 2.11.3.

För in rättning TN 07-2 på sid 0.3

Om några av de gamla sidorna med dessa nummer är märkta med ett annat TN-nummer skall dessa vara kvar tillsammans med den nya sidan, sidor med ovanstående nummer som ej är TN-märkta kastas.
- Dokumentation:** Införes i Modifierings- och reparationsjournal samt flygplansjournal av segelflygtekniker.
- Material:** Ändring TN 07-2 ASW 24 till Maintenance Manual kan beställas från tillverkaren.
- Referenser:** Schleicher TN 07-2 ASW 24.