



1997-03-10

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1304

Schleicher
ASW 19

Sid 1 (1)

Höjning av max gångtid - ändring av underhållshandbok

- Berörda typer:** ASW 19 och ASW 19B, alla S/N.
- Tidsfrist:** 97-04-30.
- Orsak:** Utmattningsprov har visat att livstiden för (motor)segelflygplan av kompositkonstruktion kan utökas till 12 000 h under förutsättning att varje flygplansindivid genomgår ett flerstegs inspektionsprogram, enligt föreskrifter i underhållshandboken.
- Åtgärder:** Byt ut sidorna 28a, 28b och 28l i Maintenance Manual mot ny utgåva märkta TN 25, daterade 21.10.96.
Observera att instruktionerna i Maintenance Manual måste beaktas !
- Dokumentation:** Införes på referensblad, i Modifierings- och reparationsjournal samt flygplansjournal av segelflygtekniker.
- Material:** Rättning till underhållshandboken kan beställas från tillverkaren.
- Referenser:** Schleicher TM 25 ASW 19
LBA LTA 97-010