



1998-02-02

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1307

SZD

SZD-55-1

Sid 1 (1)

Höjning av max tillåten gångtid - ändring av underhållshandbok

- 1. Berörda typer:** SZD-55-1, alla S/N.
- 2. Tidsfrist:** Årstillsyn, dock senast 99-04-30.
- 3. Orsak:** Utmattningsprov samt inspektioner av tillverkarens prototyper har visat att gångtiden kan höjas till 3000 timmar, under förutsättning att kontrollprogram enligt underhållshandboken följs.
- 4. Åtgärder:** Byt ut sida 1b, 3 och 23a i Technical Service Manual mot sida 1b rev nr 3, 3a och 23b samt infoga nytt Appendix No 1.
- 5. Dokumentation:** Införes i Modifierings- och reparationsjournal samt flygplanjournal av segelflygtekniker
- 6. Material:** Beställes från tillverkaren eller Segelflyget.
- 7. Referenser:** Tillverkarens Bulletin BE/R-10/55-1/96