

Revidering av flyg- och underhållshandbok

- | | | |
|---|---------------|---|
| 1 | Berörda typer | Ventus-2a och Ventus-2b s/n 1-59
Ventus-2c s/n 1-32 |
| 2 | Tidsfrist | 1999-04-30 |
| 3 | Orsak | Kompletterande information angående landning och optimala klaffinställningar. |
| 4 | Åtgärder | Revidera handboken enligt TM 349-23. |
| 5 | Dokumentation | Införes i modifierings- och reparationsjournal samt flygplanjournal av segelflygtekniker. |
| 6 | Material | Kan beställas av tillverkaren. |
| 7 | Referenser | TM 349-23 |