

Modifiering av landställsreglage

- | | | |
|---|---------------|---|
| 1 | Berörda typer | Centrair 101 Pegase, alla S/N |
| 2 | Tidsfrist | 99-04-30 |
| 3 | Orsak | Landställs- och luftbromsreglage är så lika utformade att risk för förväxling finns. |
| 4 | Åtgärder | Byt ut landställshandtaget mot ny version enligt Centrair mindre modifiering nr 101-10. |
| 5 | Dokumentation | Införes i modifierings- och reparationsjournal samt flygplanjournal av segelflygtekniker. |
| 6 | Material | Handtag kan beställas av tillverkaren med referens till modification mineure 101-10. |
| 7 | Referenser | Centrair SL 101-03 |

Åtgärd enligt denna STM utgör nödvändig förutsättning för flygmaterielens luftvärdighet.
Engångsåtgärd markeras med inramning t ex. STM L-1009