

Kontroll av och färgbättring av höjdroderkopplings märkning

- | | | |
|---|---------------|---|
| 1 | Berörda typer | L 13 Vivat Samtliga s/n |
| 2 | Tidsfrist | Varje årstillsyn |
| 3 | Orsak | Höjdrodrets utslag blir fel vid felaktig montering. Vilket kan hända om färgmärkningen nöts bort. |
| 4 | Åtgärder | Färgbättra märkningen med röd färg eller annan kontrasterande färg om fenan är röd |
| 5 | Dokumentation | Införes i modifierings- och reparationsjournal samt flygplanjournal av segelflygtekniker. |
| 6 | Material | - |
| 7 | Referenser | Mandatory bulletin No SW 13-045a, SEH 13-003a, SL 13-002a. |