

Revidering av flyg- och underhållsmanual

- | | | | |
|----|---------------|---|---------------------|
| 1. | Berörda typer | PW-5 | s/n: from 17.12.018 |
| 2. | Tidsfrist | 2000-04-30 | |
| 3. | Orsak | För att dokumentationen skall stämma med monterat TEK system i fenan from det aktuella s/n. | |
| 4. | Åtgärder | Revidering av handböcker enligt SB BS-17-99-10 | |
| 5. | Dokumentation | Åtgärder införes i Modifierings- och reparationsjournal samt i flygplanjournal och i referensblad för flyghandbok av segelflygtekniker. | |
| 6. | Material | Kan beställas från tillverkaren. | |
| 7. | Referenser | Tillverkarens SB BS-17-99-10 | |