

Märkning av fartmätare

1. Berörda typer Genesis 2 s/n 001, 003, 2001-2010
2. Tidsfrist Före nästa flygning
3. Orsak Eftersom officiella fladder prov inte finns för den högre farten måste fartmätaren märkas om till Vne 259 km/h (140 kts).
4. Åtgärder Enligt SB 1999-01.
5. Dokumentation Åtgärder införes i Modifierings- och reparationsjournal samt i flygplanjournal och referensblad för flyghandbok av segelflygtekniker.
6. Material Kan beställas av tillverkaren.
7. Referenser Tillverkarens bulletiner: SB 1999-01