



2010-06-03

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
Allmänna informationer

A-1003

DG-Flugzeugbau

C

Sid 1 (4)

DG 500

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
L-1229	TM 348/1 T		Revision av flyghandbok rörande vinschstart	DG 500 Trainer: Samtliga	93-04-30
L-1230	TM 348/2		Automatkoppling för luftbromsar	DG 500 Trainer: Samtliga	Åtgärd 1: Vid daglig kontroll tills åtg. 2 är utförd Åtgärd 2: 93-04-30
L-1243	TM 348/3 T	LTA 93-009	Sidrodertätning och revision av handböcker	DG 500 Trainer: Samtliga	93-08-30
L-1280	TM 348/4 T	LTA 94-295/2	Inspektion av luftbromsar	DG 500 Trainer: Samtliga	95-04-30
	TM 348/7		Fastbindingremmar	DG 500: samtliga	Vid nyinstallation
	TM 348/8	LTA 96-154	Fentank	DG 500 Elan Orion: 5E155X-5E159X, 5E164X	Åtgärd 1: Före nästa start Åtgärd 2: 96-06-30
L-1305	TM 348-9	LTA 1998-048	Utbyte av lintrissa, till vinschkoppling. Byte av bromsolja. Rev av manualer. Gångtidsförlängning	DG 500: t.o.m. 5E176	98-04-30
L-1322	TM 348-12	LTA 1999-341	Kontroll och förstärkning av lagring för höjdroderstötstång	DG 500: t.o.m. 5E203	Åtgärd 1: Före flygning Åtgärd 2: 2000-04-30
L-1355	TN 348/13		Kontroll av landställsreglage	DG 500: Samtliga	Åtgärd 1: Före varje flygning tills åtgärd 2 är utförd Åtgärd 2: 2002-04-30
L-1356	TN 348/14		Revidering av Flight Manual	DG 500 Elan Orion: Samtliga	2002-04-30
L-1357	TN 348/15	LTA 2002-079	Revidering av manualer	DG 500: Samtliga	2002-04-30
	TM 348/18	LTA D-2004-348	Nedre Sidroderupphängningen	DG 500: Samtliga tom 5E23	Åtgärd 1: Varje daglig tillsyn Åtgärd 2: Om nödvändigt Åtgärd 3: 2004-12-31



2010-06-03

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
Allmänna informationer

A-1003

DG-Flugzeugbau

C

Sid 2 (4)

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
	TM 348/19		Inspektion / utbyte av skruv i styrsystemet	DG 500 samtliga modeller och s/n	Åtgärd 1: Före nästa flygning Åtgärd 2: Vid behov före nästa flygning Åtgärd 3: En gång per år Åtgärd 4: Var 1000:e flygtimme Åtgärd 5: Valfri
	TM 348/20		Manualrevision	DG 500 samtliga modeller och s/n	Senast 2008-10-31
STM-D			Driftserfarenheter		
D-1015			Skev och broms stötstänger	DG 500 samtliga modeller och s/n	

DG 500 M, MB

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
	TM 843/2		Revision av manualer, flytt av elektroniska tändnings boxen och kylvätskebehållare	DG 500 M: 5E3M2-5E33M17	92-04-30
	TM 843/3-2	LTA 92/358	Luftbromsreglage	DG 500 M: 5E30M14-5E60M25	Åtgärd 1: Vid daglig kontroll tills åtg. 2 är utförd Åtgärd 2: 92-12-31
	TM 843/4		Tändnings enhet	DG 500 M: 5E3M2-5E51M23	Vid utbyte av elektronik box
	TM 843/5	LTA 93/010	Manual revision, rodertätningar, kylvätskebehållare	DG 500 M: samtliga	93-02-28
	TM 843/7		Höjning av gångtid, revision av manualer	DG 500 M: samtliga	97-04-30
	TM 843/8	LTA 97/224	Inspektion av propellerinfästning, manual revisioner	DG 500 M: samtliga	Åtgärd 1: Före nästa start Åtgärd 2, 5: 97-10-01 Åtgärd 3, 4: valfri
	TM 843-9	LTA 98/023	Utbyte av lintrissa, till vinschkoppling. Rev av manualer.	DG 500 M: samtliga	Åtgärd 1: Före nästa start Åtgärd 2, 3, 4: 98-02-28
	TM 843-12	LTA 1999/341	Höjdroderstötstång	DG 500 M: samtliga DG 500 MB: samtliga	Åtgärd 1: Före nästa flygning Åtgärd 2: 99-12-31



2010-06-03

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
Allmänna informationer

A-1003

DG-Flugzeugbau

C

Sid 3 (4)

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
	TM 843/13	LTA 1999/393	Motor, manual revision	DG 500 MB: samtliga	Inom 25 flyg tim. dock senast 99-12-31
L-1355	TN 843/14		Kontroll av landställsreglage	DG 500 MB: 5E169-5E199	Åtgärd 1: Före varje flygning tills åtgärd 2 är utförd Åtgärd 2: 2000-04-30
	TN 843/16	LTA 2001/080	Revidering av manualer	DG 500 M: samtliga DG 500 MB: samtliga	2001-03-31
	TN 843/17		Motor, elsystem, manual revision	DG 500 MB: samtliga	Åtgärd 1, 2, 3, 4, 6: 2003-03-31 Åtgärd 5: valfri
	TM 843/18-2	LTA D-2003-409	Drift för ut- och infällning av propeller	DG 500 MB: samtliga upp tom 5E220B15	2003-12-31
	TM 843/19	LTA D-2004-196	Drivenhet, manual revision	DG 500 MB: samtliga	Åtgärd 1, 2: 2004-05-28 Åtgärd 3: valfri
	TM 843/21	LTA D-2004-348	Nedre Sidroderupphängningen	DG 500 M: samtliga DG 500 MB: samtliga	Åtgärd 1: Varje daglig tillsyn Åtgärd 2: Om nödvändigt Åtgärd 3: 2004-12-31
	TM 843/22	LTA D-2004-347	Infästning av startkrans	DG 500 MB: samtliga upp tom 5E220B15 utom 5E190B5	Åtgärd 1: Varje daglig tillsyn tills åtg. 2 utförd. Åtgärd 2: Om nödvändigt, dock senast 2004-12-31
	TM 843/23	LTA D-2004-350	Primer ventil	DG 500 M: samtliga DG 500 MB: samtliga upp tom 5E243	Åtgärd 1: Varje daglig tillsyn tills åtg. 2 utförd. Åtgärd 2: 2004-12-31 Åtgärd 3: Om nödvändigt före nästa motorflygning
	TM 843/24	LTA D-2006-60	Spindel drive motor och gaffel, manual revision	DG 500 MB: samtliga	2006-05-31
	TM 843/25		Motorns tändsystem	DG 500 MB: samtliga	Om en av tändningsboxarna blir defekt



2010-06-03

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
Allmänna informationer

A-1003

DG-Flugzeugbau

C

Sid 4 (4)

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
	TM 843/26		Inspektion / utbyte av skruv i styrsystemet	DG 500 samtliga modeller och s/n	Åtgärd 1: Före nästa flygning Åtgärd 2: Vid behov före nästa flygning Åtgärd 3: En gång per år Åtgärd 4: Var 1000:e flygtimme Åtgärd 5: Valfri
	TM 843/27		Spindle drive	DG 500 MB: samtliga	Senast 2008-07-31
	TM 843/28		Manualrevision	DG 500 M: samtliga DG 500 MB: samtliga	Senast 2008-10-31
	TM 843/30	LTA D-2009-201	Startkrans motor	DG 500 MB med SOLO 262501 & 262502 med förzinkad startkrans	Åtgärd 1: Före nästa flygning Åtgärd 2: Varje daglig tillsyn Åtgärd 3: Om sprickor upptäcks, byte före nästa motoranvändning
	TM 843/31		Utbyte av Ducati 434.36.6200 mot GR4 regulator med filter	DG 500 M	Vid defekt regulator