



05-03-30

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
Allmänna informationer

A-1004

Glasflügel

**G**

Sid 1 (1)

## Glasflügel 304 B, CZ

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
L-1174	304-3	LTA 88-28	Inspektion och utbyte/förstärkning av höjdroderbeslag	304, 304 B: alla	Åtgärd 4.1 & 4.2: före nästa flygning Åtgärd 4.3: vid daglig tillsyn tills åtgärd 4.4 utförts Åtgärd 4.4: snarast, dock senast 88-07-30
L-1188	TM 304-4	LTA 88-280 88-280/2 88-281	Höjning av max tillåten gångtid – ändring av underhållshandbok	304, 304 B: alla	Årstillsyn, dock senast 89-04-30
L-1359	TM 304-9		Gångtidsförlängning	304: alla	Före 6000h gångtid, dock senast 2002-04-30
L-1432	TN 304-10	LTA 2003-005	Utbyte av sidroderlängarm	304: Alla (inte B & CZ)	03-04-30

LTA finns på: [www.lba.de](http://www.lba.de)TM finns på: [www.hph.cz](http://www.hph.cz)[www.streifly.de](http://www.streifly.de)