



2009-08-15

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
Allmänna informationer

A-1012

Pilatus

**A**

Sid 1 (1)

## B4-PC 11

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
	SB 1001	LVA 891	Modifiering av kabinhuv		
	SB 1002	LVA 949	Modifiering av sidstyrssystem	B4-PC 11 024-140 upp till 024 endas de som har anslutnings beslag	
	SB 1003	LVA 950	Ändring av kontroll av bultar i skevstyrssystem	B4-PC 11: 001-159	
L-1044	SL 105		Ändring av flyghandbok och kontroll av tyngdpunktläge	B4-PC 11: samtliga B4-PC 11 A: samtliga	1980-08-01
L-1141	SB 1004		Modifiering av luftbromsarna	B4-PC 11: samtliga	Åtgärd 4.1 & 4.2: inom 10 flygtimmar Åtgärd 4.3 & 4.4: Efter behov
	SB 1005 R2	HB 2004- 491	Inspektion av kroppsspant	B4-PC 11, 11A, 11AF: samtliga	Före nästa flygning. Där efter vid varje årstillsyn
			<b>Modifieringar</b>		
M-1007	SL 104 MI 01574 MI 01582		Modifiering till LFS "aerobatic category" – sammanfattning	B4-PC 11	

TM finns på: [www.bazl.admin.ch](http://www.bazl.admin.ch)