



05-03-30

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
Allmänna informationer

A-1013

Rolladen Schneider

F

Sid 1(1)

LS 8, -a, -18

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
L-1331	TM 8004		Förbättring av huvnödfällning	LS 8: Samtliga med 40 cm bred instrumentbräda. Flygplan med den 27 cm breda brädan är ej berörda om ej andra utbyggnader i sidled finns	Före nästa flygning
L-1364	TM8004/2	LTA 1999-268/2	Förbättring av huvnödfällning	LS 8: Samtliga flygplan med 40 cm bred instrumentpanel, andra individer med modifierad panel kan vara berörda	Före nästa flygning
L-1365	TM8005	LTA 2000-084	Kontroll av luftbromsar	LS8: Samtliga versioner samtliga s/n	Före nästa flygning
L-1366	TM 8006/2	LTA 2000-086	Tätning av dräneringsrör i vattentankar	LS 8-a: Samtliga LS 8-18: Samtliga	LS 8-a: Valfri LS 8-18: före flygning med vattenbarlast
L-1367	TM 8007	LTA 2000-067	Revidering av manualer	LS 8-a: Samtliga	2002-04-30
L-1368	TM 8008		Revidering av Maintenance Manual	LS 8-18: Samtliga med engelsk manual	2002-04-30
L-1369	TM 8009		Revidering av Flight Manual	LS 8-a: Samtliga med engelsk manual	Före flygning med vattenbarlast
L-1389	8011	2002-082	Uppdatering av flyg/underhållsmanual Borttagning av batteri i fenan	LS8a: Samtliga LS8-18: Samtliga	Nästa årstillsyn, dock senast 03-04-30

LTA finns på: www.lba.de TM finns på: www.ls-flugzeugbau.de/