



05-03-30

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
Allmänna informationer

A-1016

Schempp - Hirth

A

Sid 1 (2)

Standard Cirrus

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
L-1003			Kontroll av inbyggda vattenbarlasttankar	Alla Std Cirrus med vatten direkt i vingens nosparti	Åtgärd 1: Före nästa flygning Åtgärd 2: Vid skada Åtgärd 3: Efter kontroll
L-1005			Kontroll av ändstycke i höjdroderstötstång	Std Cirrus med äldre typ av infästning av stabilisatorn ej Cirrus B	Omedelbart. Före nästa flygning
		LVA1114	Förstärkning av förarsäte	Std Cirrus s/n 1-510, G1-G200	
		LVA1115	Införande av extra stag i flygkroppen		
L-1036 A			Modifiering av hävarm till luftbroms	Std Cirrus ,B , CS 11-75L, G: alla	Flygplan med mindre än 500h: Innan 500h uppnås Flygplan med mer än 500: Senast 79-08-31
L-1050	TM 278-25	LVA1679	Kontroll o ev. utbyte av lager i höjdrodersystemet	21, 23, 27, 30, 32-34, 36-52, 54-120	Nästa årstillsyn: Dock senast 80-04-30
L-1051A	TM 278-26	LTA 80-244/2	Kontroll av stabilisatorns infästning och ändring av service manual	Std Cirrus: 1-397, 399-572, 574-585, 587-592, 594, 596, 600 Std Cirrus B: samtliga med T-anslutning	93-04-30, samt var 300:e flygtimme
L-1158	TM 278-30		Ändring av flyghandbok	Std Cirrus: Alla Std Cirrus B: Alla Std Cirrus G: Alla	88-04-30
L-1244	TM 278-33	LTA 92-360/2	Kontroll och utbyte av vertikal höjdroderstötstång i fenan		Enl TM



05-03-30

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE

Allmänna informationer

A-1016

Schempp - Hirth

A

Sid 2 (2)

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
L-1282A (ers 1282)	TM 278-36	LTA 95-015	Förbättring av låsning för stabilisatorfäste	Std Cirrus: 573, 586, 593, 595 Std Cirrus B: 597-599, from 601 -	95-04-30
L-1303	TM 278-28	LTA 81-099/2	Gångtidsförlängning	Std Cirrus B: samtliga Std Cirrus CS-11-75: samtliga Std Cirrus G: samtliga	97-04-30
			Modiferingar		
M-1002	TM 278-3 278-5 278-7		Vattentanksystem		
M-1002			Vattentanksystem		