



2009-08-15

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
Allmänna informationer

A-1016

Schempp - Hirth

C

Sid 1 (4)

Ventus a, a 16.6, b, b 16.6, c, 2a, 2b, 2c

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
	TM 349-9	LTA 2001-258	Klaffdrivning i kropp	Ventus a: 1-284 Ventus a/16,6: 1-248 Ventus b: 2-136 Ventus b/16,6: 2-136	Före nästa flygning dock senast 02-04-30
	TM 349-11		Reduktion av vikt på icke lyftande delar.	Ventus a/16,6 Ventus b/16,6: 285, 288-290, 292-353,	Vid nästa årstillsyn
L-1175	TN 349-13		Kontroll/modifiering av luftbromsar	Ventus c: 285, 288-290, 292-382	89-04-30
L-1244	TM 349-16	LTA 92-360/2	Kontroll och utbyte av vertikal höjdroderstötstång i fenan	Ventus a, Ventus a/16,6, Ventus b, Ventus b/16,6: Samtliga Ventus c: upp till 568	Enl TM
L-1317	TM 349- 23		Revidering av flyg- och underhållshandbok	2a, 2b: 1-59 2c: 1-32	1999-04-30
L-1338	TM 349-24	LTA 1999-01	Höjning av max gångtid	Ventus a, Ventus a/16,6 Ventus b, Ventus b/16,6 Ventus c: alla	2000-04-30
L-1386	TN 349-25	LTA 2001-259	Landningsställ	Ventus 2c: 1-66	Nästa årstillsyn, senast 03-04-30
	TN 349-26		Vinschkoppling	Ventus 2c: 1-76	Nästa årstillsyn Dock senast 2002-12-31
	TN 349-28	LTA 2003-280	Höjdroder, massbalansering	Ventus 2a, Ventus 2b: 1, 2, 31, 32, 48, 54, 71, 117, 124-151, 153	Åtgärd 1: Före nästa flygning Åtgärd 2 och följande: Nästa årstillsyn Dock senast 2003-12-31



2009-08-15

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
Allmänna informationer

A-1016

Schempp - Hirth

C

Sid 2 (4)

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
	TN 349-29	LTA D-2005-136	Stabilisator	Ventus 2c: 1-51	Nästa årstillsyn Dock senast 2005-12-31
	TN 349-30	LTA D-2005-375	Infästning av automatiska roderkopplingar i kroppen	Ventus c: samtliga med b-kropp	Åtgärd 1: före nästa flygning Åtgärd 2: senast 2006-03-31
	TN 349-35		Justering av ryggstöd	Ventus 2b: s/n 169-171	Nästa årstillsyn
			Modificeringar		
M-1013	TM 349-6 349-7		Sammanställning över utgivna tekniska meddelanden, som är valfria		
M-1017	TM 349-7		Höjning av max flygvikt och max vikt utan vingar		

Ventus bT, cT, cM, 2cT, 2cM

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
	TM 825-4		Loggning av motortid	Ventus bT: 1-62	86-04-30
	TM 825-8		Ändring av modell beteckning från bT till cT, sänkning av max flygvikt vid 16,6 m och 17,6 m	Ventus bT: 66, 70-98, 108	Nästa årstillsyn
L-1175	TM 825-10		Kontroll/modifiering av luftbromsar	Ventus cT: 66, 70-112	89-04-30
	TM 825-15		Ändring av flygmanual	Ventus cM: 1-49	
L-1244	TM 825-17	LTA 92-360/2	Kontroll och utbyte av vertikal höjdroderstötstång i fenan	Ventus bT: Samtliga Ventus cT: tom 174 Ventus cM: tom 84, 86, 87	Åtgärd 1&2 före nästa flygning Åtgärd 3 och övriga 93-12-31



2009-08-15

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
Allmänna informationer

A-1016

Schempp - Hirth

C

Sid 3 (4)

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
	TM 825-20		Ändring av flyg och underhållshandbok	Ventus 2cT: 1-22 Ventus 2cM: 1-44	Nästa årstillsyn
L-1336	TM 825-21	LTA 1999-304	Gångtidsförlänging	Ventus bT, cT, cM: Samtliga	Nästa årstillsyn eller före 6000 h
L-1337	TM 825-22	LTA 1999-365	Motorinstallation	2-cM 44, 46-73 med SOLO 2625-01	2000-04-30
	TM 825-23	LTA 2000-074	Motorpylon	Ventus cT: 161-185	Åtgärd 1: före varje flygning Åtgärd 2: senast 2000-12-31
L-1373	TM 825-24	LTA 2000-342	kontroll/modifiering av drivpaket	2-cM: 44, 46-89, 91 med solo 2625-01 motor enl. modifieringsbulletin 825-27	Åtgärd 1a & 3b: Före nästa flygning Åtgärd 1b & 3b: Före start Åtgärd 2, 4, & 5: Senast 2001-06-30
	TM 825-27	LTA 2001-259	Landningsställ	Ventus 2cT: 1-72 Ventus 2cM: 1-107, 109 Ventus cM: 107-110	Nästa årstillsyn
	TM 825-29	LTA 2001-258	Klaffdrivning i kropp	Ventus bT: 1-9	Nästa årstillsyn Dock senast 2002-04-30
L-1439	TM 825-30		Monteringsposition av tyngdpunktskoppling	Ventus cM: 107-110 Ventus 2cT: 1-87 Ventus 2cM: 1-120	Nästa årstillsyn Dock senast 2002-12-31
L-1422A	TN 825-31	LTA 2002-199/2	Fäste för propellerlager, Uppdatering av underhållsmanual	Ventus 2cM: 44, 46-120	Inom 5h motor gångtid, dock senast 2002-12-31
	TN 825-34	LTA D-2005-136	Stabilisator	Ventus 2cT: 1-49 Ventus 2cM: 1-73	Nästa årstillsyn Dock senast 2005-12-31
	TN 825-35	LTA D-2005-375	Infästning av automatiska roderkopplingar i kroppen	Ventus cT: samtliga Ventus cM: samtliga	Åtgärd 1: före nästa flygning Åtgärd 2: senast 2006-03-31
	TN 825-38	EASA AD 2006-0227- E	Kontroll / byte av motorpylon	Ventus-2cT: 1-179	Åtgärd 1: varje daglig tillsyn Åtgärd 2: nästa årstillsyn, dock senast 2006-12-31
	TN 825-40		Motor Solo 2625-01	Ventus-2cM: samtliga	



2009-08-15

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
Allmänna informationer

A-1016

Schempp - Hirth

C

Sid 4 (4)

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
	TN 825-47		Motorenhet	Ventus-2cM: s/n 200- 225	2009-03-31

TM finns på <http://www.schempp-hirth.com>