



2009-08-15

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
Allmänna informationer

A-1017
Schleicher
K
Sid 1 (1)

ASW 27

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
L-1341	TM 05	LTA 1999-283	Höjdroder, styrsystem	ASW 27: 27002-27104	Före 2000-04-30
L-1374	TM 6	LTA 2000-305	Revidering av manualer	ASW 27: 27001-27104, 27106-27118	Åtgärd 1, valfri Åtgärd 2, 2002-04-30
L-1397	TN 9	2002-086	Ändring av främre T.P gräns	ASW 27: 27105, 27109, 27110, 27113, 27115, 27116, 27119, 27177 from 27178- OBS om båda vingarna är bytta enligt TN 2: ASW 27: Samtliga	Åtgärd1: Före nästa flygning Åtgärd2: Inom 14 dagar Åtgärd3: Vid nästa årstillsyn, dock senast 03-04-30

ASG 29 (ASW 27-18)

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist

LTA finns på: www.lba.de

TM finns på: www.alexander-schleicher.de