



2007-04-13

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
Allmänna informationer

A-1020

SZD

**F**

Sid 1 (2)

PW 5

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
L-1308	SB 1/PW-5 – 5/95		Kontroll av bogserkoppling	PW-5: 17.02.001-17.02.005, 17.03.001, 17.02.002, 17.02.004, 17.02.005, 17.03.001, 17.02.002, 17.03.004, 17.03.005, 17.03.006, 17.03.009, 17.03.012	98-04-30
L-1309	SB 3/PW-5/96		Revision av handböcker	PW-5: tom 17.05.20 undantag 17.03.010, 17.03.021, 17.04.007	98-04-30
L-1310	SB 4/PW-5/97		Ny flyghandbok	PW-5: from 17.07.010	98-04-30
L-1311	SB 6/PW-5/97 6/PW-5/97/1		Kontroll av huvkarm	PW-5: 17.02.002-17.02.005, 17.03.001-17.03.025 (utom 17.03.010, 17.03.021) 17.04.001-17.04.025 (utom 17.04.007) 17.05.001-17.05.016 (utom 17.05.004, 17.05.009, 17.05.014)	98-04-30
L-1312	SB 8/PW-5/97		Utbyte av huvlås	PW-5: tom 17.08.018 utom 17.08.011	98-04-30
L-1320	SB 9/PW-5/97		Revidering av underhållshandbok	PW-5: from 17.10.001	99-04-30
L-1352	SB BS-7-99-10		Revidering av flyg- och underhållsmanual	PW-5 from 17.12.018	2000-04-30



2007-04-13

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
Allmänna informationer

A-1020

SZD

**F**

Sid 2 (2)

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
L-1405	BO-17-02-16	2002-058	Kontroll av limfog	PW-5: Alla	Före nästa flygning
<b>STM-D</b>			<b>Driftserfarenheter</b>		
D-1011			Dåliga limningar	PW-5: Alla	